

标识

样品标识系统


样品唯一性标识。委(Y)03-0011-1
J357(03) -2

目的:防止不同样品的混淆

样品检验状态标识, 不唯一

目的: 防止误用

待检: 在检: 检毕:



设备标识系统

设备唯一性标识。 序号等


目的:防止不同设备的混淆

设备校准状态标识, 不唯一

目的: 防止误用

合格证; 准用证 (限用); 停用证

包装、储存、搬运、防护标识:



合格证

PASS **JL**

确认日期 年 月 日 器具编号

确认截止日期 年 月 日

确认人

校准/计量检定或比对合格者

停用证

STOP **JL**

确认日期 年 月 日 器具编号

确认截止日期 年 月 日

确认人

- 测量仪器（仪器、设备）计量器具
- 1、损坏者；
- 2、校准、计量检定、比对不合格者；
- 3、性能暂时无法确定者；
- 4、超过检定周期者；
- 5、暂时不用者。

准用证

PERMIT **JL**

确认日期 年 月 日 器具编号

确认截止日期 年 月 日

确认人

- 1、多功能测量仪器、计量器具某一功能丧失或暂时不用，但其他功能正常，且合格者；
- 2、多量程某一量程丧失或暂时不用，但其他量程正常,且合格者；
- 3、单量程的某一测量范围丧失或暂时不用，但工作测量范围合格者；
- 4、降级使用

J L ○ **限用范围** **NO**

限做交流

只做 0---300

10 以下不做

仅做 1.5 级

限用标识一般与准用标识同时使用，标明限用范围内使用。

合格证

NO:

有效期: 年 月 日

确认人:

辅助设备
计算机、打印机等功能正常
,可用完好标识或绿色标识。

封存

NO:

封存日期: 年 月 日

批准人: